ATEX指令 電-空ポジショナ (レバータイプ/ロータリタイプ)

(Ex) II 2G Ex h ib IICT5..T6 Gb

型式表示方法

ATEX指令本質 IP8000-010-__|-X14*-*型式区分崚

000 電-空型レバータイプ 100 電-空型ロータリタイプ

> 圧力区分♦ 記号 圧力 0 なし 1 0.2MPa 2 0.3MPa 3 1.0MPa

記号	オプション	適用型式	
		IP8000-X14	IP8100-X14
無記号		•	•
L	低温(-40~60℃)	•	•
W	内部開度表示板付	_	•

▲ATEX指令および接続口区分

ATEX指令カテゴリー 2 本質安全防爆対応品 空気接続口: 1/4NPT X14 電線管接続口:M20×1.5 青色ケーブルグランド付属

17117-17					
記号	/ // / / / / / / / / / / / / / / / / /	適用型式			
記方	一番四	IP8000-X14	IP8100-X14		
無記号	付属品なし	•	•		
Α	ø0.7出力絞り入りパイロット弁付 ^{注3)}	•	•		
В	ø1.0出力絞り入りパイロット弁付 ^{注3)}	•	•		
С	フォークレバー式継手M ^{注4)}	_	•		
D	フォークレバー式継手S ^{注5)}	_	•		
E	ストローク35~100mm /レバーユニット付 ^{注6)}	•	_		
F	ストローク50~140mm /レバーユニット付 ^{注6)}	•	_		
G	補償スプリング(A)付 ^{注7)}	•	•		
Н	外部目盛板付	_			

- 注1) 付属品が重複する場合は、付属品区分の符号をアルファベット順に連記。 例:IP8100-010-AG
- 注2) 記号Aはアクチュエータ容積90cm3程度に適用。記号Bはアクチュエータ容 積180cm³程度に適用。
- 注3) IP8100-0□0-□-X14の場合はフォークレバー式継手MX(接続ねじ:M6 ×1)となります。
- 注4) IP8100-0□0-□-X14の場合はフォークレバー式継手SX(接続ねじ:M6 ×1)となります。
- 注5) 標準レバーは付属されません。
- 注6) 付属品区分記号AまたはBを使用してもオーバーシュートぎみの場合にAま たはBに併せて用います。 標準補償スプリングは付属されません。
- 注7) LとWの組合わせは対応できません。

仕様

	周囲温度範囲		
分類	IP8□00-X14/X14-W	IP8□00-X14-L	
II 2G Ex h ib IICT5 Gb	-20°C ≤ Ta ≤ +80°C	-	
II 2G Ex h ib IICT6 Gb	-20°C ≤ Ta ≤ +60°C	-40°C ≤ Ta ≤ +60°C	

上記以外の仕様は、標準品IP8□シリーズと同一です。 詳細はこちらをご覧ください。

